

## بررسی تأثیر ترتیب جوشکاری و فرآیند هیدروتست بر تنش‌های پسماند جوشی در لوله‌های فولادی \*زنگ‌زن SUS304

محمد مشایخی<sup>(۱)</sup>هادی هدایتی<sup>(۲)</sup>

**چکیده** در تحقیق حاضر توزیع دما و تنش‌های پسماند در اتصال جوشی لوله‌های فولادی زنگ‌زن SUS304 با تحلیل ترمو-الاستیک-پلاستیک و به روش عددی محاسبه شده است. این اتصال جوشی، یک اتصال لب به لب محیط است که جوشکاری در دو پاس به روش قوس تنگستنی با گاز محافظه صورت گرفته است. فرآیند جوشکاری به صورت دو بعدی و سه بعدی در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS به کمک یک زیربرنامه به منظور اعمال شار حرارتی، شبیه‌سازی شده است. جهت مدل‌سازی پاس‌های جوش و ورود المان‌های منابع به داخل حوضچه‌ی جوش از تکنیک تولید و مرگ المان‌ها سود برده شده است. پس از مدل‌سازی فرآیند، تأثیر ترتیب جوشکاری بر شکل‌گیری تنش‌های پسماند در لوله با در نظر گرفتن چهار نوع حرکت پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان تأثیر فرآیند هیدروتست پس از جوشکاری بر کاهش تنش‌های پسماند مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد انتخاب ترتیب مناسب جوشکاری می‌تواند تنش‌های پسماند کششی را به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش و در موقعی آن‌ها را به تنش‌های فشاری تبدیل نماید. همچنین، بارگذاری هیدروتست پس از فرآیند جوشکاری می‌تواند تا ۶۵ درصد تنش‌های پسماند جوشی را کاهش دهد.

**واژه‌های کلیدی** فرآیند جوشکاری چندپاسه، تنش‌های پسماند، ترتیب جوشکاری، فرآیند هیدروتست

## Effect of Welding Sequence and Hydrotest Process on Welding Residual Stresses in Stainless Steel SUS304 Pipes

M. Mashayekhi

H. Hedayati

**Abstract** In the present study, temperature fields and residual stress states in the weld joint of the stainless steel pipe are computed numerically using a thermo-elastic-plastic analysis. This weld joint is a circumferential butt-weld one and is done in two passes using gas tungsten arc welding. Welding procedure is simulated in two and three dimensions using a subroutine developed in finite element ABAQUS software for applying heat flux. Furthermore, the element birth and death technique is used to simulate weld passes and filler metal deposition into the weld pool. When the simulation is done, the effect of welding sequence on welding residual stresses are considered using four different welding sequences proposed. Finally, the effect of hydrotest process in decreasing the residual stresses is evaluated. The results of the simulation show that selecting a suitable welding sequence can substantially decrease the amount of tensile residual stresses and can change them to compressive stresses in certain situations. Also the results of this research show that applying a hydrotest pressure after welding process can reduce welding residual stresses up to 65%.

**Key Words** multi-pass welding process, residual stresses, welding sequence, hydrotest process

\* نسخه‌ی اول مقاله در تاریخ ۸۹/۸/۱۹، نسخه پذیرش آن در تاریخ ۹۰/۴/۱۲ و نسخه آماده چاپ آن در تاریخ ۹۰/۴/۲ به دفتر نشریه رسیده است.

(۱) نویسنده‌ی مسؤول: استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

(۲) دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

**مقدمه**

به تنش‌های فشاری تبدیل نمود. بنابراین تخمین مقدار و توزیع تنش‌های پسماند جوشکاری، امری ضروری است.

توزیع تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری به عوامل متعددی مانند: ابعاد قطعه، مشخصات ماده، شرایط تکیه‌گاهی، حرارت ورودی، تعداد پاس‌های جوش و ترتیب پاس‌ها بستگی دارد. از این‌رو، تخمین توزیع این تنش‌ها در جوشکاری چندپاسه بسیار پیچیده بوده و امکان حل تحلیلی معادلات حاکم به دلیل رفتار غیر خطی شدید وجود ندارد. از طرفی استفاده از روش‌های اندازه‌گیری تجربی نیز اغلب پرهزینه و زمانبر است. از این‌رو در دهه‌های اخیر استفاده از روش‌های عددی به خصوص روش اجزای محدود، برای تحلیل فرآیند جوشکاری مورد توجه محققان قرار گرفته است.

مطالعه بر روی تنش‌های حرارتی گذراي فرآيند جوشکاري از سال ۱۹۳۰ آغاز گردید و اولين نتائج آن در سال ۱۹۳۶ ارائه شد. در اين سال برای اولين بار از کامپیوترا برای تحلیل تنش‌های حرارتی استفاده شد [2]. پس از آن اين تحقیقات گسترش بیشتری یافت و در اوایل دهه ۱۹۷۰، محققان توانستند با استفاده از روش اجزای محدود و با انجام تحلیل‌های ترمومو-الاستو-پلاستیک، به محاسبه میدان‌های دمايی و تنش‌های پسماند جوشی پردازنند. به دلیل ضعف امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود و همچنین هزینه بالا، بیشتر شبیه‌سازی‌های مرتبط با فرآیند جوشکاری در آن زمان به مدل‌های دوبعدی کرنش‌صفحه‌ای، تقارن‌محوری و مدل‌های ساده شده مانند مدل‌های سه‌بعدی پوسته‌ای محدود می‌شد.

در سال ۱۹۷۸ آندرسون [3] با استفاده از روش اجزای محدود دوبعدی، توزیع تنش پسماند در سطوح بالا و پایین یک صفحه پایه را در نزدیکی خط جوش، طی فرآیند جوشکاری زیرپودری، مورد

جوشکاری به عنوان یک روش اتصال قابل اعتماد و کارآمد در صنایع مختلف از جمله صنایع هوايی، اتومبيل‌سازی و كشتی‌سازی به شمار می‌رود. يكى از مسایل مهم در سازه‌های جوشکاری شده، وجود تنش‌های پسماند و اعوجاج حاصل از جوشکاری است. از مهم‌ترین عوامل ايجاد تنش‌ها و كرنش‌های پسماند در قطعات جوشکاری شده، تغييرات غيريکنواخت دمای سازه و كرنش‌های ناشی از ايجاد استحاله فازی هنگام يك سيكل حرارتی است. تنش پسماند اطراف جوش، يكپارچگی سازه را از بين می‌برد. از طرف ديگر تنش پسماند كشنسي بالا در نزديکي ناحيه جوش باعث ترددشدن و كاهش طول عمر سازه و بروز خوردگي تنش در طول سرويس‌دهی می‌شود. اين تنش‌ها يكى از علل اصلی ايجاد ترك در محل جوش و ناحيه تحت تأثير حرارت هستند. تنش‌های پسماند همچنین بر رشد ترك خستگی، تحت بارگذاري خارجي با دامنه کم، تأثير قابل ملاحظه‌اي خواهند داشت [1]. در مخازن تحت فشار تأثير اندک تنش پسماند بسیار مهم خواهد بود. اگر در قطعه، تركی وجود داشته باشد، لازم است هنگام استفاده از روش‌های مکانیک شکست الاستیک خطی و یا شکست الاستیک-پلاستیک، تأثير تنش پسماند نیز منظور شود [2].

وجود تنش‌های پسماند ناشی از فرآيند جوشکاري نه تنها از مهم‌ترین علل بروز ترك در سازه و لوله‌های جوشکاري شده است، بلکه در موقعي که محیط خورنده است باعث بروز ترك خوردگي تنشی ( Stress corrosion crackin ) - يكى از رایج‌ترین مشکلات در خط لوله‌های انتقال نفت و گاز است- می‌گردد. برای جلوگیری از ترك خوردگي تنشی، لازم است تنش‌های پسماند را کاهش و در صورت امکان

ترتیب مناسب جوشکاری می‌تواند تا حد زیادی مقدار اعوجاج پس از جوشکاری لوله‌ها را کاهش دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوع حرکت الکتروود بر شکل گیری تنش‌های پسماند در اتصال لب به لب محیطی یک لوله فولادی، همچنین بررسی تأثیر فرآیند هیدروتست بر کاهش این نوع تنش‌هاست. برای این منظور در این پژوهش، چهار نوع حرکت الکتروود شامل: جوشکاری پیوسته محیطی (Progressive welding)، جوشکاری پس رو (معکوس) (Backstep welding)، جوشکاری پرشی Double (Jump welding) و جوشکاری دوالکتروود (Double electrode welding)، شبیه‌سازی شده است. در پایان فرآیند جوشکاری پس از هر شبیه‌سازی، یک مرحله بارگذاری هیدروتست به منظور کاهش تنش‌های پسماند ایجاد شده بر روی قطعه اعمال شده است. جهت ارزیابی صحت نتایج به دست آمده، نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل حاضر با نتایج تجربی که در این زمینه وجود دارد مقایسه شده است. اندازه‌گیری تجربی تنش‌های پسماند معمولاً با استفاده از روش کرنش‌سنگی سوراخ انجام می‌گیرد.

### هندسه اتصال جوشی و پارامترهای جوشکاری

در تحقیق حاضر اتصال لب به لب محیطی دو لوله از جنس فولاد زنگ نزن SUS304 مورد بررسی قرار گرفته است. لوله‌ها دارای قطر خارجی  $14/3$  میلی‌متر، ضخامت  $6$  میلی‌متر و طول  $800$  میلی‌متر بوده و اتصال آن‌ها در دو پاس و به روش جوشکاری قوس تنگستنی با گاز محافظ انجام شده است [10]. شکل (۱) لوله‌های جوشکاری شده، پخ V شکل لوله و هندسه‌ی محل جوش را نشان می‌دهد. در شکل (۲) نیز ترتیب ته‌نشینی پاس‌های جوشی، نقطه‌ی شروع جوشکاری و جهت جوشکاری آمده است.

بررسی قرارداد. وی نشان داد استحالة‌های فازی طی سیکل سرد شدن، اثر مهمی بر روی تنش‌های پسماند دارد.

در سال ۱۹۹۶ مایکلریس [4] نشان داد که فرآیند هیدروتست، تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری محیطی لوله‌ها را  $50$  الی  $75$  درصد کاهش می‌دهد. کینگرن [5] نشان داد با افزایش فشار در فرآیند هیدروتست، تنش‌های پسماند جوشی کاهش بیشتری می‌یابند ولی از طرف دیگر افزایش بیش از حد فشار باعث خرابی لوله می‌گردد. از این رو فشار مناسب پیشنهادی وی برای این فرآیند فشاری است که بتواند تنش محیطی تا  $90$  درصد حداقل تنش تسليم را در لوله ایجاد کند.

بریکستاد و جوزفسون [6] با استفاده از یک مدل دو بعدی تقارن محوری و آنالیز غیر وابسته، توانستند تنش‌های پسماند جوشی را در اتصال چندپاسه لوله‌های جدار ضخیم محاسبه کنند. یاجیانگ [7] توزیع تنش‌های پسماند در اتصال جوشی صفحات فولادی با استحکام بالا را مورد بررسی قرار داد و نشان داد تنش عمود بر امتداد جوشکاری، اثر بیشتری روی ایجاد ترک نسبت به تنش در دو امتداد دیگر دارد.

کرمانپور و همکارانش [8]، تاثیر روش‌های مختلف اعمال حرارت ورودی به داخل ناحیه‌ی مذاب را با در نظر گرفتن ترکیب‌های متفاوتی از بارگذاری‌های سطحی، حجمی مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که برای یک ورق با ضخامت کم، تاریخچه‌ی دمایی حاصله از بارگذاری تمام حجمی، بهترین تطابق را با اندازه‌گیری‌های تجربی خواهد داشت.

ستاری‌فر و جوادی [9]، تاثیر ۹ حالت مختلف جوشکاری را بر تغییر شکل‌های جوشی و تغییر قطر لوله، مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که انتخاب

برابر خوردگی تنشی اشاره نمود. فلز پرکننده (سیم جوش) از جنس Y308L انتخاب شده است. تنش تسليیم سیم جوش تا دو برابر فلز پایه بوده و مقاومت در برابر ترک آن نیز بسیار بالا است. به علاوه سیم جوش از جوش‌پذیری خوبی برخوردار بوده و ظاهر خط جوش آن نیز مناسب است. همچنین مقاومت در برابر خوردگی بین دانه‌ای سیم جوش، با کم کردن محتوای کربن موجود در آن، در مقایسه با نمونه‌های دیگر این گروه مانند Y308 افزایش یافته است.


شرایط جوشکاری در جدول (۱)، و خواص ترمومکانیکی فلز پایه در شکل (۳) آمده است [۱۰]. از آنجا که در واقعیت استحکام فلز جوش نسبت به فلز پایه بیشتر است از این رو در مدل‌سازی نیز استحکام فلز جوش بالاتر در نظر گرفته شده است و سایر مشخصات خواص مکانیکی مشابه خواص فلز پایه منظور شده است.

جدول ۱ شرایط حاکم بر جوشکاری [۱۰]


سرعت الکترود (mm/min)	ولتاژ (V)	شدت جریان (A)	شماره پاس
۸۰	۹/۵	۱۴۰	۱
۸۰	۹/۵	۱۶۰	۲

### تحلیل اجزای محدود

در مدل‌سازی فرآیند جوشکاری، سه حوزه‌ی حرارت، متالورژی و مکانیک در مقابل با یکدیگر هستند. با انتخاب روش تحلیل برای آنالیز جوشکاری، چگونگی ارتباط این سه حوزه تعیین می‌شود. مقابل این سه حوزه بیانگر آن است که در شبیه‌سازی فرآیند لازم است دو دسته معادله‌ی دیفرانسیل حرارتی و مکانیکی به صورت همبسته حل گردد. از این رو در روش اجزای محدود از دو راهبرد کلی و مجزا برای تحلیل این فرآیند استفاده می‌شود.




(الف)



(ب)

شکل ۱ (الف) لوله‌های جوشکاری شده؛ (ب) هندسه‌ی ناحیه‌ی جوش [۱۰]




شکل ۲ ترتیب پاس‌های جوشی، نقطه‌ی شروع و جهت جوشکاری لوله‌ها [۱۰]

فولاد مورد استفاده در این تحقیق یک فولاد زنگنزن آستینیتی است که فولاد پایه‌ی نیکل نیز نامیده می‌شود. این فولاد یکی از پرکاربردترین فولادهای زنگنزن است که به علت مشخصه‌های جوشکاری و شکل‌دهی ممتاز آن، در بازه‌ی وسیعی از محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله مشخصه‌های این فولاد می‌توان به مقاومت در برابر خوردگی، جوش‌پذیری عالی، شکل‌پذیری بالا و مقاومت در

حوزه‌های حرارتی و مکانیکی نیز بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند که این امر وابستگی معادلات مکانیکی و حرارتی در جسم را به دنبال دارد. شکل (۴) رابطه‌ی این سه حوزه و چگونگی تاثیر آن‌ها بر یکدیگر را در فرآیند جوشکاری نشان می‌دهد [11]. از آنجا که در جوشکاری، گرمای حاصل از کرنش پلاستیک ناچیز بوده و می‌توان از اثر کرنش‌های سطحی بر ضریب انتقال حرارت سطوح صرف نظر کرد، معادلات مکانیکی و حرارتی را می‌توان به صورت مستقل حل نمود و از حل غیر وابسته سود برد.

روش غیر وابسته که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، از دو مرحله اساسی تشکیل شده است؛ در مرحله اول که تحلیل حرارتی مدل است با استفاده از مدل‌سازی حرارتی، یک تحلیل گذراي حرارتی انجام می‌شود. نتایج این تحلیل که تاریخچه حرارتی نقاط مختلف سازه است، در تحلیل مکانیکی به عنوان ورودی مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت با انجام یک تحلیل الاستیک-پلاستیک میدان تنش‌های پسماند به دست می‌آید. در شکل (۵) مراحل روش غیر وابسته نشان داده شده است.



نماد	خواص مواد	واحد
—○—	تش تسلیم	$\times 10^7 \text{ N/m}^2$
—◆—	مدول الاستیسیته	$\times 10^{10} \text{ N/m}^2$
—▲—	ضریب انبساط طولی	$\times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
—□—	چگالی	$\times 10^5 \text{ kg/m}^3$
—▼—	ضریب رسانایی گرما	$\times 10 \text{ W/m }^\circ\text{C}$
—→—	ظرفیت گرمایی ویژه	$\times 10^{-1} \text{ kJ/kg }^\circ\text{C}$

شکل ۳ خواص مکانیکی و ترموفیزیکی فولاد SUS304 [10]

### تحلیل حرارتی

در فرآیند جوشکاری یک میدان گرمایی موضعی تا نقطه‌ی ذوب ماده و سپس سرمایش در ناحیه جوش ایجاد می‌شود. در این حالت توزیع دما در جسم غیر یکنواخت بوده و تابعی از مختصات مکانی و زمان خواهد بود. این حرارت‌دهی غیریکنواخت یکی از عوامل اصلی در ایجاد تغییر شکل‌های جوشی است. مسئله انتقال حرارت در جوشکاری، یک مسئله‌ی وابسته به زمان (Transient) است، از این رو معادلات انتقال حرارت در حالت وابسته به زمان برای تحلیل

راهبرد اول شامل تحلیل فرآیند با در نظر گرفتن همزمان این دو حوزه است که به نام آنالیز وابسته (Couple\_analysis) شناخته می‌شود. راهبرد دوم، تحلیل فرآیند با در نظر گرفتن این دو حوزه به صورت مجزا است که تحت عنوان آنالیز غیر وابسته (UnCouple\_analysis) شناخته می‌شود. در فرآیند جوشکاری، حرارت باعث تغییرات متالورژیکی در ماده می‌شود که آن هم به نوبه‌ی خود بر روی حوزه‌های حرارتی و مکانیکی تاثیر می‌گذارد. همچنین


مشتقات معادله گرما نسبت به مختصات مکانی از مرتبه دوم و از نظر زمانی از درجه‌ی اول است، برای توصیف سیستم، دو شرط مرزی و یک شرط اولیه لازم است. شرایط مرزی متبادل که معمولاً در مسایل حرارتی جوشکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت است:

- دمای سطح ثابت (شرط دیریشله):  $T = T_s$
- دمای سطح است:  $T_s$


این فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از قانون فوریه و اصل بقای انرژی می‌توان معادله دیفرانسیل حاکم بر انتقال حرارت را مستقل از کرنش‌ها به صورت زیر بیان کرد [8]:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) + \dot{Q} \quad (1)$$

در این رابطه  $c$  ظرفیت گرمایی  $[J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}]$  چگالی  $[kg^{-1} \cdot m^{-1}]$ ،  $\lambda$  ضریب هدایت حرارتی  $[J \cdot m^{-1} \cdot s^{-1} \cdot K^{-1}]$  و  $\dot{Q}$  نرخ تولید انرژی بر واحد حجم ماده  $[W \cdot m^{-3}]$  است. از آنجایی که درجه‌ی



شکل ۴ تاثیر حوزه‌های مختلف بر یکدیگر در فرآیند جوشکاری [11]



شکل ۵ مراحل روش غیر وابسته برای محاسبه میدان تنش پسماند

حرارتی هستند.

در ناحیه پلاستیک از قوانین جریان مانند روابط پرانتل - راس استفاده می‌شود. با فرض قانون جریان شرکت‌پذیر، جریان پلاستیک در جهت عمود بر سطح تسلیم است. در این قانون فرض می‌شود کرنش پلاستیک جزیی  $\dot{\varepsilon}_{ij}^p$  در هر لحظه از بارگذاری متناسب با تنش‌های انحرافی است. در این صورت می‌توان کرنش پلاستیک جزیی را به صورت زیر به دست آورد:

$$d\varepsilon_{ij}^p = \frac{3}{2} \frac{d\varepsilon_p^{eq}}{\sigma^{eq}} S_{ij} \quad (7)$$

که در آن:

$$d\varepsilon_p^{eq} = \sqrt{\frac{2}{3} d\varepsilon_{ij}^p d\varepsilon_{ij}^p} \quad (8)$$

$$\sigma^{eq} = \sqrt{\frac{3}{2} S_{ij} S_{ij}} \quad (9)$$

شروع تغییر شکل پلاستیک در لحظه  $\sigma_{yp}$  است و مقدار  $\sigma_{yp}$  با دما تغییر می‌کند.

با افزایش کرنش پلاستیک، تنش تسلیم فلزات نیز افزایش می‌یابد. دو مدل کار سختی همسان و سینماتیک مدل‌های متداول در مدل‌سازی کار سختی فلزات هستند. در مدل کار سختی سینماتیک با افزایش کرنش پلاستیک، سطح تسلیم در فضای تنش‌های اصلی جایه‌جا می‌شود. در مسایلی که فرآیند بارگذاری و باربرداری به صورت متواالی اتفاق می‌افتد، کار سختی سینماتیک، الگوی مناسب برای پیش‌بینی کار سختی است. هنگام جوشکاری هر المان از قطعه هنگام فرآیند گرم و سرد شدن تحت کشش و فشار متواالی قرار می‌گیرد، بنابراین به دلیل اعمال تنش‌های کششی و فشاری به صورت تناوبی به جسم، لازم است از الگوی کار سختی سینماتیک سود برد شود. از این رو در این تحقیق منحنی کار سختی سینماتیکی بر حسب کرنش پلاستیک و در دماهای مختلف به نرم افزار معرفی شده است.

- شار گرمایی معین (شرط نیومن) [8]:

$$\{q\}^T \{\eta\} = -q_s \quad (2)$$

$q$  بردار نرمال سطح،  $q_s$  چگالی جریان حرارتی و

شار گرمایی ثابت در سطح است.

- سطح عایق‌بندی یا آدیباتیک:

$$\{q\}^T \{\eta\} = 0 \quad (3)$$

- جابجایی روی سطح:

$$\{q\}^T \{\eta\} = h_c (T_s - T_\infty) \quad (4)$$

$T_\infty$  دمای سیال در تماس با قطعه،  $T_s$  دمای

سطح،  $h_c$  ضریب انتقال حرارت جابجایی جسم و

تابع درجه‌ی حرارت، موقعیت سطوح، سرعت سیال است.

- تشعشع روی سطح: انتقال حرارت تشعشعی سطح

به وسیله‌ی قانون استفان بولتزمن محاسبه می‌شود:

$$\{q\}^T \{\eta\} = \epsilon \sigma_{sb} (T_s^4 - T_{sur}^4) \quad (5)$$

$T_{sur}$  دمای محیط اطراف،  $\epsilon$  ضریب صدور جسم و

$\sigma_{sb}$  ثابت استفان بولتزمن است. در ادامه پیاده‌سازی

مدل حرارتی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

## تحلیل تنش

در تحلیل مکانیکی، تاریخچه‌ی دمایی به دست آمده از تحلیل حرارتی، به عنوان بارگذاری حرارتی به معادلات تحلیل مکانیکی اعمال می‌شود. تنش و کرنش حرارتی در هر مرحله‌ی زمانی محاسبه شده و حالت نهایی تنش پسمند با انباسته شدن تنش‌ها و کرنش‌های حرارتی در پایان مرحله‌ی سرمایش به دست می‌آید.

در فرآیند جوشکاری که با تغییر شکل الاستیک-پلاستیک همراه است می‌توان از معادلات نرخی تنش-

کرنش سود برد [12]:


$$d\sigma_{ij} = C_{ijkl} d\varepsilon_{kl}^e = C_{ijkl} (d\varepsilon_{kl} - d\varepsilon_{kl}^p - d\varepsilon_{kl}^{th}) \quad (6)$$

$C_{ijkl}$  تانسور الاستیستیه و برای جسم همسان فقط

شامل مدول یانگ و ضریب پواسون خواهد بود.  $d\varepsilon_{ij}^e$

کرنش الاستیک،  $d\varepsilon_{ij}^p$  کرنش پلاستیک،  $d\varepsilon_{ij}^{th}$  کرنش

کردن المان‌هایی که الکترود از روی آن‌ها عبور می‌کند از قابلیت تولّد المان‌ها استفاده می‌شود. در هنگام تولد المان‌ها، ضرایب سختی، جرم، نیروی المان به مقدار اولیه خود باز می‌گردند. بنابراین حل مساله به چند مرحله تقسیم شده و در هر مرحله گروه جدیدی از المان‌ها فعال می‌شوند. بازه‌ی زمانی هر مرحله برابر  $v / t_i = x_i$  است که  $x_i$  طول گروهی از المان‌ها است که باید در آن مرحله فعال شوند و  $v$  سرعت جوشکاری است.



شکل ۶ (الف) شبکه‌بندی مدل سه‌بعدی؛ (ب) شبکه‌بندی مقطع حاصل از برش طولی

### مدل حرارتی


تحلیل حرارتی جوشکاری، یک تحلیل وابسته به زمان است. برای مدل کردن حرارت ورودی در مدل‌سازی فرآیند جوشکاری، دو روش متداول وجود دارد. اولین روش، حجم معینی از منطقه‌ی جوش در دمای مشخص قرار داده می‌شود تا حجم قابل قبولی از منطقه نفوذ را تشکیل دهد. در روش دوم، که روش واقع‌بینانه‌تری است، اعمال فلاکس حرارتی یا

### مدل اجزای محدود

در این تحقیق از نرم‌افزار اجزای محدود [12] ABAQUS 6.8 برای مدل‌سازی و انجام تحلیل‌های مکانیکی و حرارتی استفاده شده است. مدل اجزای محدود سه‌بعدی اتصال و نمای برشی این مدل، در شکل (۶) نشان داده شده است. علاوه بر آن، یک مدل تقارن‌محوری دو‌بعدی نیز، مشابه با شکل (ب-۶) تهیه شده که از تعداد المان‌های بیشتری برخوردار است. لازم به ذکر است که مدل‌های مورد استفاده برای تحلیل‌های حرارتی و مکانیکی دارای توپولوژی یکسان است؛ یعنی از نظر شکل، تعداد المان‌های به کار رفته نظیر یکسان بوده ولی نوع المان‌های به کار رفته در هر تحلیل متفاوت است. با توجه به وجود تقارن، تنها نیمی از هندسه، مدل‌سازی شده است. به علت وجود گرادیان شدید دما و تنش در منطقه‌ی متأثر از حرارت، در این ناحیه چگالی المان‌ها افزایش یافته است. برای افزایش سرعت همگرایی تحلیل و کاهش زمان حل، شبکه المان در نواحی دور از خط جوش با ابعاد بزرگتری اختیار شده است.

در این پژوهش به منظور مدل کردن پاس‌های جوشی از قابلیت تولّد و مرگ المان‌ها استفاده شده است. با توجه به این که در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS حین حل امکان تولید یا حذف المان‌ها وجود ندارد، برای مدل کردن جوشکاری چند پاسه، از قابلیت تولّد و مرگ المان‌ها استفاده می‌شود. در این روش تمامی المان‌ها از ابتدا ایجاد می‌شوند. به جای حذف المان‌هایی که هنوز الکترود از روی آن‌ها عبور نکرده، از تکنیک مرگ المانها استفاده می‌شود. برای مرگ المان‌ها، ضریبی کاهنده در سختی المان‌ها منظور شده است. همچنین جرم، گرمای ویژه و سایر اثرات المان‌های مرده نیز صفر در نظر گرفته می‌شود و جرم و انرژی المان‌های مرده در مجموع جرم و انرژی کل مدل محاسبه نمی‌شود. به طور مشابه به جای اضافه

(Anneal temperature) تعریف می‌شود. این دما در واقع جهت مدل نمودن تأثیرات ذوب شدن ماده، همچنین انجماد مجدد آن به کار می‌رود و برای مدل‌های پلاستیسیته میزز، جانسون-کوک و هیل قابل استفاده است. با تعریف دمای مذاب برای ماده در صورتی که هنگام حل، دما به این مقدار یا بالاتر از آن برسد، تأثیر کارسختی قبلی ماده با صفر کردن کرنش پلاستیک معادل از بین می‌رود؛ یعنی رفتار ماده پلاستیک، کامل فرض می‌شود. به علاوه برای مدل کار سختی سینماتیک، تانسور تنش برگشتی نیز معادل صفر قرار می‌گیرد. اگر دمای ماده به کمتر از دمای مذاب برسد، ماده دوباره سخت‌شوندگی خود را باز می‌یابد.



شکل ۷ تهشینی الکتروذوب شده و تشکیل حوضچه مذاب در حین پاس دوم جوشکاری

در بالای دمای ذوب و تغییر حالت فلز، مکانیزم انتقال حرارت هم‌رفتی، فعال می‌شود. جهت مدل‌سازی انتقال حرارت هم‌رفتی، ضریب حرارتی در بالای دمای ذوب تا سه برابر افزایش یافته است. البته باید توجه داشت که هر چه مقدار این ناپیوستگی در خواص ماده بیشتر شود، زمان تحلیل حرارتی نیز به علت غیرخطی شدن شدید معادلات به مرتب افزایش می‌یابد.

در مدل حرارتی سه‌بعدی از ۲۰۸۰۰ المان خطی مکعبی هشت‌گرهای حرارتی استفاده شده است. در مدل دو بعدی ۷۳۷۳ المان تقارن محوری چهارگرهای حرارتی به کار رفته است. حرارت ناشی از قوس

مدل‌سازی منع حرارت ورودی صورت می‌گیرد. در روش دوم، ابتدا مدل هندسی که متشکل از فلز پایه و جوش است تهیه شده و سپس یک شار حرارتی متحرک که نشان‌دهنده‌ی حرکت قوس الکتریکی بر روی مدل است به مدل اعمال می‌گردد. شار حرارتی می‌تواند به صورت سطحی، حجمی و یا سطحی- حجمی به مدل اعمال شود. شرایط مرزی نیز متناسب با شرایط جوشکاری، به صورت ترکیبی از اتفاقات حرارتی تشعشعی و جابجایی تعیین می‌گردد. در سطح حوضچه مذاب و نواحی اطراف آن با دمای بالا، اتفاق حرارت تشعشعی و در نواحی دورتر از خط جوش با دمای پایین‌تر، اتفاق حرارت جابجایی شرایط مرزی حرارتی غالب خواهد بود. در این تحقیق به منظور اعمال شرایط مرزی حرارتی، مورد نظر- که ترکیبی از انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی کلیه سطوح با محیط اطراف است- از رابطه پیشنهادی آرگریس [13] استفاده شده است. در این رابطه ضریب انتقال حرارت ترکیبی به صورت زیر بیان می‌شود:

$$h = \begin{cases} 0.0668T & (W/m^2) \quad 0 < T < 500 \text{ } ^\circ\text{C} \\ 0.231T - 82.1(W/m^2) & \quad \quad \quad T > 500 \text{ } ^\circ\text{C} \end{cases} \quad (10)$$

جهت مدل‌سازی ورود المان‌های مذاب به حوضچه جوش از تکنیک تولد المان‌های جوش استفاده شده است. برای این هدف در ابتدا کلیه المان‌های جوش را در حالت مرگ قرار داده و سپس المان‌های وارد شده از طریق ذوب الکتروذوب و صفحات، متولد می‌گردند. در شکل (۷) تهشینی الکتروذوب شده و تشکیل حوضچه مذاب حین پاس دوم جوشکاری دیده می‌شود.

در مدل حرارتی، تغییر فاز جامد به مایع (ذوب) و بر عکس با اعمال گرمای نهان ذوب تعریف می‌گردد. به منظور معرفی ماده مذاب، برای خواص مکانیکی (پلاستیک) ماده، دمایی به عنوان دمای تابکاری

المان‌های به کار رفته در تحلیل مکانیکی مدل سه‌بعدی، المان مکعبی خطی هشت‌گره‌ای است. همچنین در مدل دو بعدی از المان‌های تقارن محوری دو خطی چهار‌گره‌ای استفاده شده است. در این تحقیق از مدل سختی سینماتیک به منظور در نظر گرفتن اثر باشینگر استفاده شده و ماده از معیار تسیلم فون‌میز و قانون جریان تعیت می‌کند. به دلیل پایین بودن درصد کربن موجود در فولاد زنگنزن، از اثر SUS304، استحاله‌های فازی چشم‌پوشی شده است.

برای اعمال شرایط مرزی مدل مکانیکی، تغییر مکان نقاط واقع بر خط مرکزی جوش در جهت طولی، برابر با صفر در نظر گرفته شده است. همچنین برای همگرایی مسئله و جلوگیری از حرکت صلب، تغییر مکان یک نقطه دلخواه از مدل در دو جهت عمود بر محور طولی لوله، صفر فرض شده است.

پس از انجام تحلیل مکانیکی، به منظور کاهش تنش‌های پسماند جوشی یک مرحله بارگذاری هیدروست است بر روی مدل اعمال گردیده است. بارهای وارد به لوله توسط فشار داخلی هنگام فرآیند هیدروست، باعث ایجاد تنش کششی در جداره لوله می‌شود. این تنش‌ها به تنش‌های پسماند قبلی اضافه شده و با برداشتن فشار، این تنش‌ها نیز حذف می‌شوند.

برای لوله‌های جدار نازک، فشار مناسب برای فرآیند هیدروست از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P = \frac{\sigma_t t}{r} \quad (13)$$

که  $t$  ضخامت دیواره لوله و  $r$  شعاع خارجی لوله و  $\sigma_t$  برابر  $0.95$  حداقل تنش تسیلم لوله انتخاب می‌شود.

## نتایج

**نتایج تحلیل حرارتی.** برای توصیف هر پاس جوشکاری در مدل دو بعدی لازم است منحنی‌های

جوشکاری متحرک به صورت یک منبع حرارتی جرمی متحرک با توزیع دویضی، مدل گلداک [14]، به مدل اجزای محدود اعمال شده است. برای این هدف زیربرنامه‌ای به زبان فرترن برای اعمال شار حرارتی به مدل‌های دو بعدی و سه‌بعدی تدوین شده است. برای مدل سه‌بعدی شار جرمی فوق به طور مستقیم و در مدل دو بعدی تصویر این شار در یک سطح مقطع طولی به مدل اعمال شده است. معادله شار حرارتی در قسمت جلو و عقب منبع حرارتی به ترتیب از روابط زیر به دست می‌آید:

$$q_f(x, y, z, t) = \frac{6\sqrt{3}f_f Q}{abc_f \pi \sqrt{\pi}} e^{-3x^2/a^2} e^{-3y^2/b^2} e^{-3z^2/c_f^2} \quad (11)$$

$$q_r(x, y, z, t) = \frac{6\sqrt{3}f_r Q}{abc_r \pi \sqrt{\pi}} e^{-3x^2/a^2} e^{-3y^2/b^2} e^{-3z^2/c_r^2} \quad (12)$$


در روابط (11) و (12) مختصات مکانی  $x$  و  $y$  توابعی از زمان هستند و  $f_r = 1.4$ ،  $f_f = 0.6$ ،  $a$  و  $b$  که در واقع بیان‌کننده ابعاد حوضچه مذاب هستند و به وسیله مشخصات سطح مقطع جوش در آزمایشگاه تعیین می‌گردند و یا از نتایج تجربی پیشنهادی گلداک [15] استفاده می‌شود.

## آنالیز مکانیکی

در تحلیل مکانیکی تاریخچه حرارتی به دست آمده از آنالیز حرارتی به عنوان یک بار حرارتی به سازه اعمال می‌گردد، سپس تنش و کرنش‌های حاصله در هر بازه زمانی با استفاده از یک آنالیز الاستیک-پلاستیک برای جسم محاسبه می‌شود. این عملیات تا سرد شدن قطعه تا دمای محیط ادامه می‌یابد. مقادیر محاسبه شده در مرحله نهایی، نشان‌دهنده تنش‌ها و کرنش‌های پسماند جوشی هستند.


حرارتی و پس از آن، حرارت سریعاً در امتداد ضخامت (جهت y) حرکت کرده و به سطح لوله می‌رسد. از آنجایی که انتقال حرارت جابه‌جایی با هوا در سطح نسبت به انتقال حرارت هدایتی ناچیز است از این لحظه به بعد انتقال حرارت در راستای عرضی (جهت x) نقش مهمتری خواهد یافت.

شکل (۱۰) تاریخچه‌ی دمایی نقاطی از سطح داخلی لوله را هنگام اولین پاس جوشکاری تا ۲۰۰ ثانیه پس از شروع جوشکاری نشان می‌دهد. نقاط فوق به ترتیب در فواصل  $x_1 = 4.15\text{mm}$ ,  $x_2 = 7.15\text{mm}$  و  $x_3 = 14\text{mm}$  از خط تقارن جوش قرار دارند. متناظر با جوش داخل و خارج یک افزایش دما در هر نقطه دیده می‌شود. همان‌گونه که انتظار می‌رود، این افزایش برای نقاط نزدیک به محل جوشکاری بیشتر است. حداکثر دما برای نقطه  $x_3$  به ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.



شکل ۹ منحنی‌های توزیع دمایی مدل دوبعدی برای چند ثانیه بعد از شروع پاس دوم جوشکاری

توزیع دما در زمان رسیدن به حداکثر خود یا اندکی پس از آن- که ابعاد حوضچه‌ی مذاب به حداکثر مقدار خود می‌رسد- ترسیم گردند. این منحنی‌های توزیع دما در واقع بیان‌گر مرز ناحیه‌ی مذاب و همچنین ناحیه‌ی تحت تاثیر حرارت با فلز مجاور هستند. در شکل (۸) منحنی‌های دما مربوط به پاس‌های اول و دوم جوشکاری برای مدل اجزای محدود حرارتی دوبعدی آمده است. در شکل (۸)، پنج منطقه با دمای متفاوت دیده می‌شوند که هر یک دربرگیرنده‌ی ناحیه‌ای مجزا با ساختار مولکولی متفاوت است. به عنوان مثال اولین منطقه از منحنی‌ها، مربوط به ناحیه‌ی مذاب و دومین منطقه، مربوط به ناحیه‌ی در حال تغییر فاز است. سومین و چهارمین منطقه از منحنی‌ها، ناحیه‌ی متأثر از حرارت را در بر می‌گیرند. آخرین منطقه از منحنی‌ها نیز شامل فلز پایه است.




شکل ۸ حوضچه‌ی مذاب، ناحیه‌ی تحت تاثیر حرارت و نواحی مجاور در حین پاس‌های اول و دوم جوشکاری

شکل (۹) توزیع دما را برای زمان‌های بعد از شروع جوشکاری پاس خارجی نمایش می‌دهد. شکل (۹) و (۱۰) نشان می‌دهند که هنگام اعمال شار

در شکل (۱۲) تاریخچه دمایی سه نقطه از نقاط واقع بر سطح داخلی لوله که در زاویه‌های  $90^\circ$ ،  $180^\circ$  و  $270^\circ$  و در فواصل یکسان از خط مرکزی جوش واقع شده‌اند، نشان داده شده است. حرکت قوس جوشکاری در طول محیط لوله، میدان دمایی کاملاً یکنواختی را به وجود آورده است و هر سه نقطه، تاریخچه دمایی تقریباً یکسانی را تجربه می‌کنند. این حالت زمانی امکان پذیر است که سرعت جوشکاری از سرعت پخش حرارت در امتداد جوشکاری، بیشتر باشد. بنابراین در این مسأله فرض تقارن صادق بوده و می‌توان از مدل دوبعدی تقارن محوری استفاده نمود. البته باید توجه داشت که یکنواختی میدان دمایی تنها در جوشکاری پیوسته محیطی برقرار بوده و در حالات دیگر حرکت الکترود، این شرایط تقارن دمایی برقرار نخواهد بود.


شکل (۱۳) تاریخچه دمایی نقطه‌ای واقع بر سطح داخلی لوله را هنگام اولین پاس جوشکاری که در زاویه‌ی  $180^\circ$  از نقطه‌ی شروع جوشکاری و در فاصله‌ی  $4/5 \text{ mm}$  از خط مرکزی جوش قرار دارد، تا  $400$  ثانیه پس از شروع جوشکاری نشان می‌دهد. در این شکل نتایج مربوط به مدل‌های دوبعدی و سه‌بعدی و همچنین نتایج تجربی مرجع [10] با یکدیگر مقایسه شده‌اند. مدل دوبعدی در مقایسه با مدل سه‌بعدی و نتایج تجربی افزایش دمای در حدود  $60$  درجه سانتیگراد معادل  $5$  درصد خطای نشان می‌دهد. علت این افزایش دما را می‌توان به مدل‌سازی دو بعدی نسبت داد چرا که در مدل دوبعدی تقارن محوری، از انتشار حرارت در جهت عمود بر صفحه انتخابی صرف نظر شده است. از آنجا که انتقال حرارت هدایتی سهم بیشتری را در انتشار حرارت در مقایسه با انتقال حرارت جابجایی دارد، این امر باعث بالا رفتن دمای مدل دوبعدی در مقایسه با مدل سه‌بعدی مشابه



شکل ۱۰ تاریخچه دمایی نقاطی از سطح داخلی لوله هنگام اولین پاس جوشکاری در مدل دوبعدی


شکل (۱۱) دما را در سه زمان مشخص برای سطح داخلی لوله بر حسب فاصله از صفحه‌ی تقارن جوش نشان می‌دهد. در این شکل  $t_1$  زمان شروع پاس داخلی و  $t_0$  زمان شروع پاس خارجی جوشکاری را معرفی می‌کنند.

شکل (۱۱) نشان می‌دهد در سطح داخلی لوله با گذشت زمان، دمای نقاط نزدیک به ناحیه‌ی جوش به سرعت کاهش می‌یابد، در حالی که دمای نقاط دورتر افزایش می‌یابد؛ چرا که حرارت از طریق انتقال حرارت هدایتی از نواحی داغ نزدیک حوضچه‌ی مذاب به نواحی دورتر انتقال یافته است.



شکل ۱۱ توزیع دما در سه زمان مشخص بر روی سطح داخلی لوله بر حسب موقعیت  $X$  در مدل دوبعدی

به  $10 \text{ Mpa}$  می‌رسد در صورتی که این اختلاف در نتایج مدل دو بعدی به  $10 \text{ Mpa}$ ، یعنی کمتر از  $10$  درصد می‌رسد. در ناحیه‌ی فشاری، تطابق نتایج مدل دو بعدی با نتایج تجربی بیشتر است. علت آن را می‌توان به چگالی بیشتر المان‌ها در مدل دو بعدی نسبت داد.




شکل ۱۴ توزیع تنش‌های پسماند محوری در سطح داخلی لوله


شکل (۱۵) توزیع تنش‌های محیطی را در سطح داخلی لوله برای مدل‌های دو بعدی، سه بعدی و تجربی نشان می‌دهد. همانگاه با تنش‌های محوری، تنش‌های محیطی نیز در جوش و ناحیه‌ی اطراف آن کششی بوده و با فاصله گرفتن از این ناحیه این تنش‌ها تغییر ماهیت داده و از کششی به فشاری تبدیل می‌شوند.

بیشتر ترک‌های به وجود آمده در لوله‌های جوشکاری شده در سطوح داخلی آن‌ها، مشاهده می‌شود. این موضوع بیان گر وجود تنش‌های کششی در سطوح داخلی است. در سطح خارجی لوله، وضعیت کاملاً متفاوت بوده و ماهیت تنش‌ها تقریباً فشاری است؛ به گونه‌ای که تنش‌های محوری موجود در سطح خارجی لوله، در جوش و نواحی اطراف آن فشاری و با فاصله گرفتن از خط مرکزی، این تنش‌ها به تنش‌های کششی تبدیل می‌شوند. این وضعیت را می‌توان در شکل (۱۶) مشاهده نمود. این شکل توزیع تنش‌های پسماند محوری در سطح خارجی لوله را نشان می‌دهد.

می‌گردد.




شکل ۱۲ تاریخچه‌ی دمایی سه نقطه در سطح داخلی لوله در موقعیت‌های  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$  و  $360^\circ$  در مدل سه بعدی



شکل ۱۳ تاریخچه‌ی دمایی نقطه‌ای واقع بر سطح داخلی لوله برای مدل‌های دو بعدی، سه بعدی و تجربی مرجع [10] هنگام پاس اول جوشکاری


نتایج تحلیل مکانیکی. در شکل (۱۴) توزیع تنش‌های پسماند محوری در سطح داخلی لوله برای مدل‌های دو بعدی و سه بعدی در مقایسه با نتایج تجربی مرجع [10] آمده است. مقایسه نتایج مدل‌های دو بعدی و سه بعدی در ناحیه‌ی کششی با نتایج تجربی، بیان گر نتایج قابل قبول در مدل‌سازی است. تفاوت حداقل تنش کششی در مدل سه بعدی و نتایج تجربی حداقل

هیدرواستاتیکی بر روی مدل اعمال شده است. فشار داخلی اعمال شده به لوله هنگام فرآیند هیدروتست- که در حد تنش تسلیم لوله است- باعث ایجاد تنش کششی در جداره لوله می شود. با تجمعی این تنش‌ها با تنش‌های پسماند قبلی، اثر تنش‌های پسماند کاهش می‌یابد.




شکل ۱۶ توزیع تنش‌های پسماند محوری در سطح خارجی لوله

شکل (۱۷) تأثیر فرآیند هیدروتست بر تنش‌های پسماند محوری مدل دو بعدی را نشان می‌دهد. پس از اعمال فرآیند هیدروتست، حداکثر تنش پسماند محوری از  $400 \text{ MPa}$  در ناحیه جوش به  $140$  یعنی  $65\%$  کاهش یافته است.



شکل ۱۷ تأثیر فرآیند هیدروتست بر تنش‌های محوری در سطح داخلی لوله در مدل دو بعدی



شکل ۱۵ توزیع تنش‌های پسماند محیطی در سطح داخلی لوله

مقایسه نتایج فوق با نتایج حاصل از بررسی تنش‌های پسماند محوری در سطح داخلی نشان می‌دهد که رفتار این دو تنش تقریباً عکس یکدیگرند. به بیان دیگر می‌توان گفت که توزیع تنش‌های پسماند محوری بر روی سطوح داخلی و خارجی لوله رفتار خمی ایجاد می‌کند؛ چرا که در سطح داخلی تنش محوری کششی و در سطح خارجی تنش محوری فشاری دیده می‌شود. مدل دو بعدی در مقایسه با مدل سه بعدی نتایج بهتری را برای تنش پسماند پیش‌بینی می‌کند. مقدار حداکثر خطای برای تنش‌های کششی در مدل دو بعدی برابر با  $15$  درصد خواهد بود.

تأثیر فرآیند هیدروتست بر تنش‌های پسماند. یکی از راهکارهای صنعتی برای کاهش تنش پسماند کششی استفاده از فرآیند هیدروتست است. پس از پایان مراحل ساخت قطعات سنگین مانند لوله‌های تحت فشار، تنش‌های پسماند متباهی در آنها باقی می‌مانند. به کمک فرآیند هیدروتست، تنش‌های پسماند را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهند. وجود تنش‌های پسماند بالا در یک سازه می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. در این پژوهش، پس از انجام تحلیل مکانیکی، به منظور کاهش تنش‌های پسماند جوشی، یک مرحله بارگذاری


نیست در این موارد منظور نمی‌شود. از جمله آن‌ها می‌توان به مواردی از قبیل اثرات ابتدایی و انتهایی حرکت، اثر ترتیب حرکت الکترود، اثرات ناشی از جوشکاری چندالکتروده و همچنین اثرات خال جوش زدن اشاره نمود.

از آنجایی که در بسیاری از موارد عملی، امکان جوشکاری پیوسته‌ی لوله‌ها به دلایلی از جمله: محدودیت‌های هندسی، ابعاد بزرگ لوله‌ها و یا استانداردهای ساخت لوله وجود ندارد، لازم است با انجام تحلیل‌های مناسب شکل‌گیری تنش‌های پسماند در سایر روش‌های جوشکاری بررسی شود. در این بخش، تاثیر نوع حرکت الکترود بر شکل‌گیری تنش‌های پسماند در اتصالات لب به لب محیطی لوله‌های فولادی بررسی می‌شود.

در شکل (۱۹) ترتیب حرکت الکترود در چهار روش مختلف جوشکاری محیطی لوله‌ها ارایه شده است. واضح است که میدان تنش پسماند ایجاد شده در هر روش متفاوت خواهد بود. شکل‌های (۲۰) و (۲۱) تاثیر این چهار نوع حرکت الکترود بر تنش‌های پسماند محوری سطح داخلی لوله در زوایای ابتدایی و یک زاویه میانی حرکت را نشان می‌دهند.


با مقایسه شکل‌های (۲۰) و (۲۱) می‌توان دریافت که بیشترین تاثیر حرکات فوق در نقاط ابتدایی و انتهایی حرکت خواهد بود؛ به طوری که در مواردی این تنش‌ها ماهیتی کاملاً فشاری پیدا می‌کنند. شکل (۲۱) نشان می‌دهد که در زوایای میانی حرکت، نتایج حاصله تقریباً بر یکدیگر منطبق هستند و توزیع این تنش‌ها تقریباً یکسان باقی می‌ماند، چرا که تاثیر شار حرارتی در نقاط ابتدایی و انتهایی حرکت، بر میدان دمایی نقاط میانی ناچیز است. از آنجایی که میدان تنش‌های پسماند در هر نقطه رابطه‌ی مستقیم با میدان دمایی آن نقطه دارد، پس میدان تنش یکسان در نقاط میانی حرکت الکترود قابل انتظار خواهد بود.

در شکل (۱۸) تأثیر فرآیند هیدروتست بر تنش‌های پسماند محیطی مدل دو بعدی نشان داده شده است. شکل (۱۸) نشان می‌دهد پس از اعمال فرآیند هیدروتست، حداقل تنش پسماند محیطی در سطح داخلی نیز در ناحیه جوش از  $420 \text{ Mpa}$  به  $420 \text{ Mpa}$  (معادل  $43\%$ ) کاهش یافته است.




شکل ۱۸ تأثیر فرآیند هیدروتست بر تنش‌های محیطی در سطح داخلی لوله در مدل دو بعدی


بررسی تاثیر حرکت الکترود بر شکل‌گیری تنش‌های پسماند. در بیشتر شبیه‌سازی‌های عددی که تاکنون توسط پژوهشگران برای تعیین میدان تنش‌های پسماند جوشی صورت گرفته، از فرضیات ساده‌کننده‌ای برای کاهش ابعاد مسئله و حجم محاسبات استفاده شده است. این فرضیات اغلب شامل کاهش یک بعد از مسئله و تحلیل مسئله به صورت دو بعدی است. به بیان دیگر بیشتر محققین سعی نموده‌اند تا با توجه به شرایط حاکم بر تحلیل، مسئله‌ی سه بعدی حاکم را با یک تحلیل دو بعدی کرنش‌صفحه‌ای و یا تقارن‌محوری معادل‌سازی نمایند. هرچند در بسیاری از موارد نتایج حاصل از این ساده‌سازی‌ها نیازهای موجود را به خوبی برآورده می‌سازد، اما بسیاری از اثرات سه بعدی شبیه‌سازی که مدل دو بعدی قادر به پیش‌بینی آن‌ها



شکل ۱۹ ترتیب حرکت الکترود در چهار روش جوشکاری محیطی لوله‌ها



شکل ۲۰ تأثیر ترتیب جوشکاری بر تنش‌های محوری در سطح داخلی لوله در نقطه شروع جوشکاری

شکل ۲۱ تأثیر ترتیب جوشکاری بر تنش‌های محوری در سطح داخلی لوله در زاویه  $60^\circ$  از نقطه شروع جوشکاری

جوشکاری از جمله جوشکاری دو الکتروود، استفاده از این فرض قابل قبول نخواهد بود. نتایج تحلیل اجزای محدود نشان می‌دهد بارگذاری هیدروتست می‌تواند تا ۶۵٪ تنش‌های پسماند جوشی را کاهش دهد. با توجه به تأثیر نوع حرکت الکتروود بر توزیع تنش‌های پسماند، می‌توان گفت بیشترین تأثیر نوع حرکت الکتروود در نقاط ابتدایی و انتهایی حرکت خواهد بود؛ حتی در مواردی ماهیت تنش‌ها در این نواحی از کششی به فشاری تغییر می‌یابد. در نقاط میانی حرکت الکتروود، توزیع تنش‌ها تقریباً یکسان باقی می‌ماند چرا که تأثیر شار حرارتی در نقاط ابتدایی و انتهایی حرکت بر میدان دمایی نقاط میانی ناچیز است.

## نتیجه‌گیری

در این پژوهش، مقدار تنش‌های پسماند حاصله از جوشکاری محیطی یک لوله فولادی زنگنزن، تأثیر نوع حرکت الکتروود بر شکل‌گیری این تنش‌ها، همچنین تأثیر فرآیند هیدروتست بر کاهش این نوع تنش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی با اندازه‌گیری‌های تجربی بیان‌گر دقت قابل قبول شبیه‌سازی‌هاست. نتایج شبیه‌سازی عددی نشان می‌دهد که در حالت جوشکاری پیوسته محیطی با سرعت بالا (در مقایسه با سرعت پخش حرارت)، فرض مدل دوبعدی صادق بوده و می‌توان از مدل تقارن‌محوری سود برد ولی در سایر روش‌های

## مراجع

- Shen, W.Y. and Clayton, P., "Fatigue of Fillet Welded A515 Steel", *Engineering Fracture Mechanics*, Vol. 53(6), pp. 1007-1016, (1996).
- Rybicki, E.F., Schmuser, D.W., Stonesifer, R.B., Groom, J.J. and Mishler, H.W., "A Finite Element Method for Residual Stress in Girth-Butt Welded Pipes", *ASME, Journal of Pressure Vessel Technology*, Vol. 100, pp. 256-262, (1978).
- Andersson, B. A., "Thermal Stresses in a Submerged-Arc Welded Joint Considering Phase Transformations", *Transactions of the ASME*, Vol. 100, pp. 356-362, (1978).
- Michaleris, P., "Residual Stress Distributions for Multi-pass Welds in Pressure Vessel and Piping Components", *In Proceedings of the ASME Pressure Vessels and Piping Conference*, Montreal, Canada, Vol. 327, pp. 17-27, (1996).
- Qingren, X., Yaorong, F. and Chunyong, H., "The Measurement and Control of Residual Stress in Spiral Sub-merged Arc Welded Pipe", *forth International pipeline conference*, Alberta, Canada, pp. 615–622, (2002).
- Brickstad, B. and Josefson, B.L., "A Parametric Study of Residual Stresses in Multi-pass Butt-Welded Stainless Steel Pipes", *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, Vol. 75, pp. 11-25, (1998).
- Yajiang, L., Juan, W., Maoai, C. and Xiaoqin, S., "Finite Element Analysis of Residual Stress in the Welded Zone of a High Strength Steel", *Bulletin of Materials Science*, Vol. 27(2), pp. 127-132, (2004).

8. Kermanpur, A., Shamanian, M. and Esfahani Yeganeh, V., "Three-Dimensional Thermal Simulation and Experimental Investigation of GTAW Circumferentially Butt-Welded Incoloy 800 Pipes", *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 99, pp. 295-303, (2008).
9. Sattari-Far, I. and Javadi, Y., "Influences of Welding Sequence on Welding Distortion in Pipes", *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, Vol. 85, pp. 265-274, (2008).
10. Deng, D. and Murakawa, H., "Numerical Simulation of Temperature Field and Residual Stress in Multi-Pass Welds in Stainless Steel Pipe and Comparison with Experimental Measurements", *Computational Materials Science*, Vol. 37, pp. 269-277, (2006).
11. Lu, X., "Influence of residual stress on fatigue failure of welded joints", North Carolina State University, Ph.D. Thesis, (2002).
12. Hibbit, Karlsson, Sorensen, Inc. ABAQUS/standard user's manual, v. 6.8. Pawtucket, Rhode Island; (2004).
13. Argyris, J. H., Szimmat, J., and Willam, K., "Finite Element Analysis of Arc-Welding Process", *Numerical Method in Thermal Problems, Proceedings of the Third International Conference*, Seattle WA, Swansea UK, pp. 249-258, (1983).
14. Tsirkas, S.A., Papanikos, P. and Kermanidis, Th., "Numerical simulation of the laser welding process in butt-joint specimens", *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 134, pp. 59-69, (2003).
15. Goldak, J., Chakravarti, A. and Bibby, M., "A New Finite Element Model for Welding Heat Sources", *Metallurgical Transactions B*, Vol. 15, pp. 299-305, (1984).